

Scheda Tecnica (Allegato C)

Riferimento:

Sub-criterio C3

Miglioramento delle condizioni di funzionalità dell'edificio ecclesiastico mediante restauro/sostituzione di porte e finestre

1. Descrizione degli interventi

- Sostituzione delle porte esterne della Canonica con nuove in legno con finitura e colore a scelta della D.L., individuate nella tavola allegata (n.2 ingressi, lati sud-ovest e sud-est);
- Restauro di porte e portoni esterni in legno della Chiesa e della Canonica, come indicato nella tavola allegata (ingresso principale della Chiesa e n.2 ingressi della Canonica sul lato sud-ovest), prevedendolo smontaggio ed il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, l'eventuale sostituzione dei pezzi, l'incollaggio, il rinzeppamento, l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate, l'applicazione di impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida ed infine la verniciatura;
- Sostituzione degli infissi delle finestre a lunetta della Chiesa con nuove in ferrozincate e verniciate con colore testa di moro (n°10 finestre a lunetta);
- Sostituzione delle finestre della Canonica e della Chiesa con nuovi infissi in legno, con finitura e colore a scelta della D.L. (n°16 finestre)

2. Ambiti di realizzazione

Infissi di Chiesa, Canonica e magazzino

3. Caratteristiche prestazionali minime

Infissi in legno e ferro, per le finestre a lunetta, con finitura e colore a scelta della D.L., conformi alle richieste della Soprintendenza, ad una o più ante con vetrocamera, come indicato nella tavola allegata.